

お客様 各位

2015年8月
株式会社ディー・ディー・エス
事業本部

UBF-neoの型番変更について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、指紋認証ユニットUBF-neoにつきまして、内部で使用している指紋センサーの変更に伴い、製品型番を「UB-P711」から「UB-P722」に変更させていただきます。2015年9月以降は、型番UB-P722のUBF-neoをご購入お願いいたします。

変更の詳細は以下に記載いたします。

[表1] UB-P711とUB-P722の違い

製品型番	UB-P711		UB-P722	
本体型番 ^{※1}	UB-H711		UB-H722	
指紋センサー	VFS301（製造中止）		VFS5302	
ドライバー	Validity Sensors DDK 4.1.126.0 ~ 4.3.204.0	対応	Validity Sensors DDK 4.1.126.0 ~ 4.3.204.0	非対応
	Validity Sensors DDK 4.5.117.0	対応	Validity Sensors DDK 4.5.117.0	対応
対応ソフトウェア	EVE MA Rel.1.50 以降 EVE FA Rel.2.60 以降		EVE FA Rel.3.31 以降 ^{※2} EVE MA Rel.2.71 以降 ^{※2}	
備考	2015年9月30日をもって出荷終了 ^{※3}		2015年9月1日より出荷開始	

※1) 本体型番はUBF-neoの背面に記載されています。製品型番は本体に付属品(USBケーブル)を含めた製品一式の型番です。

※2) 最新のソフトウェアは2015年8月中旬にリリース予定です。

※3) UB-P711の在庫には限りがございます。追加でのご購入をご希望の場合はお早めにお問い合わせください。

UB-H711とUB-H722の外観に大幅な変更はございません^{※4}。また、指紋入力方法に関しても差異はなく、指紋の再登録やデータ更新等の必要もございません。

ただし、下表に記載のソフトウェア、ドライバーはUB-H722に対応していないため、既にUB-H711をご利用の環境でUB-H722をご利用頂くには、原則ソフトウェア、ドライバーのバージョンアップが必要となります。指紋認証ユニットをご購入頂く際には、ソフトウェアのバージョンアップをあわせてご検討頂けますようお願い申し上げます。

[表 2] UB-H722 に非対応のソフトウェア

ソフトウェア	バージョン
EVE FA	Rel.3.30 以前
EVE MA	Rel.2.70 以前
ドライバー	Validity Sensors DDK 4.5.117.0 より前

※4) UB-H722 では USB コネクタの位置が UB-H711 に比べわずかに下に配置されています。

[表 3] ソフトウェア バージョンアップ構成例

No	構成図	内容
例 1		<p>サーバーのバージョンはクライアントと同等以上である必要があります。新版クライアントの追加および旧版から新版へのバージョンアップの前に、サーバーを新版へバージョンアップしてください。</p>
例 2		<p>クライアントのバージョンは新旧混在していても問題ありませんが、UB-H722 は必ず新版クライアントに接続してご利用ください。</p>
例 3		<p>旧版サーバーの継続利用をご検討の場合、お客様の環境に合わせたモジュールの導入が必要となります。</p> <p>新版：EVE FA Rel.3.31 以降 EVE MA Rel.2.71 以降</p> <p>旧版：EVE FA Rel.3.30 以前 EVE MA Rel.2.70 以前</p>

バージョンアップ方法の詳細については、対象製品に応じて個別にご案内いたします。

本内容についてご不明な点がございましたら、弊社担当営業または各製品サポートセンターまでお問い合わせください。

- EVE FA サポートセンター mail <evefasupport@dds.co.jp>
- EVE MA サポートセンター mail <evemasupport@dds.co.jp>

謹白